



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
заведующий «Детским садом № 8»
Н.В. Шарафуллина
«03» июля 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры.

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МАДОУ «Детский сад № 8».**
- 1.2. Адрес объекта: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Зелёная, дом 5/1.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - Отдельно стоящее **2 этажное здание, площадью 2644 кв. м.**
 - Наличие прилегающего земельного участка: **12344 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания: **1986 г.**
 - последний капитальный ремонт: **2019 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2019 г.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
Короткое наименование: **МАДОУ «Детский сад № 8».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Зелёная, дом 5/1.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

Дополнительная информация:

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.
Автобусы по маршруту.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:
От остановки – 150 метров.
 - 3.2.2 Время движения (пешком) **3-5 минут.**
 - 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**).
 - 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемый пешеходный переход; регулируемый пешеходный переход, со звуковой сигнализацией, таймером;**
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет.**
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)		1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)		5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С) ДУ (Г,У)		9,10,11,12,13, 14,15,16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С) ДУ (О,Г,У)		9,10,11,12, 17,18, 19,20, 21,22, 23, 24,25,26,27
5	Санитарно-гигиенические	ДУ (К,О,С,Г,У)		28,29,30,31

	помещения			
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С) ДУ (К,О,Г,У)		8,9,13,14,15,16, 17,24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)		4,32

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Итоговое заключение выносится на основании коллективного обсуждения комиссии, результатов измерения и фиксации.

На момент обследования МАДОУ «Детский сад № 8» не соответствует нормативным требованиям СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Не обеспечивает соответствие критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности инвалидов и МГН. А также не реализована ст. 15, ФЗ от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

МАДОУ «Детский сад № 8» нуждается в проведении ремонтных работ по адаптации объекта для оказания услуг разным категориям инвалидов и МГН. Техническое решение по адаптации объекта для оказания услуг инвалидам возможно в период проведения текущего и капитального ремонта. Рекомендации по устранению выявленных нарушений прописаны в Результатах обследования (приложения 1,2,3,4,5,6). Рекомендовано назначить ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, провести инструктаж персонала по вопросам связанным с организацией и обеспечением доступности услуг для инвалидов.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий

Члены комиссии:

Специалист по ОО Пополова Л.В. Лев
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведующий хозяйством Акубова И.Я. Аку
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Светлана Владимировна Светлана Владимировна
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Черскарева А.И.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Сахалинская региональная общественная
организация помощи детям
с особенностями психоречевого развития
и их семьям «Надежда»





УТВЕРЖДАЮ
заведующий «Детским садом № 8»
Н.В. Шарафуллина
«03» июля 2019 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МАДОУ «Детский сад № 8».**
- 1.2. Адрес объекта: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Зелёная, дом 5/1.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - Отдельно стоящее **2 этажное здание, площадью 2644 кв. м.**
 - Наличие прилегающего земельного участка: **12344 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания: **1986 г.**
 - последний капитальный ремонт: **2019 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2019 г.**
Сведения об организации, расположенной на объекте.
- 1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
Короткое наименование: **МАДОУ «Детский сад № 8».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Зелёная, дом 5/1.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*).
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*).
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*).
- 1.11. Вышестоящая организация: **Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Советская, дом 41.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1. Сфера деятельности: (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, розничная торговля, другое*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **Уход и присмотр.**
- 2.3. Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно, с выездом*).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **О,С,Г,У.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (*количество обслуживаемых в день*), вместимость, пропускная способность: **292 человека.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Автобусы по маршруту.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:

От остановки – 150 метров.

3.2.2 Время движения (пешком) **3-5 минут.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*).

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемый пешеходный переход; регулируемый пешеходный переход, со звуковой сигнализацией, таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта.

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий Ремонт капитальный

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий Ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП;

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

-Сайт организации: **ds8-kors.ru**

-Карта доступности: **zhit-vmeste.ru**

Специальность по ОТ Колмогорова В.В.



(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
заведующий «Детским садом № 8»
Н.В. Шарафуллина
«08» июля 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МАДОУ «Детский сад № 8».**
- 1.2. Адрес объекта: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Зелёная, дом 5/1.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - Отдельно стоящее **2 этажное здание, площадью 2644 кв. м.**
 - Наличие прилегающего земельного участка: **12344 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания: **1986 г.**
 - последний капитальный ремонт: **2019 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **2019 г.**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
Короткое наименование: **МАДОУ «Детский сад № 8».**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Зелёная, дом 5/1.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*).
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*).
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*).
- 1.11. Вышестоящая организация: **Департамент социального развития администрации Корсаковского городского округа Сахалинской области.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Советская, дом 41.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте. (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь, информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок, сфера услуг, розничная торговля, другое*)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **Уход и присмотр.**
- 2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно, с выездом*)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **О,С,Г,У.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (*количество обслуживаемых в день*), вместимость, пропускная способность: **292 человека.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*).

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы по маршруту.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:

От остановки – 150 метров.

3.2.2 Время движения (пешком) **3-5 минут.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*).

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемый пешеходный переход; регулируемый пешеходный переход, со звуковой сигнализацией, таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ № п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» - доступно условно, «ВНД» – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)	1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)	5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С) ДУ (Г,У)	9,10,11,12, 13, 14,15,16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С) ДУ (О,Г,У)	9,10,11,12, 17,18,19,20, 21,22, 23, 24,25,26,27
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С,Г,У)	28,29,30,31
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (С) ДУ (К,О,Г,У)	8,9,13,14,15, 16, 17,24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)	4,32

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Итоговое заключение выносится на основании коллективного обсуждения комиссии, результатов измерения и фиксации.

На момент обследования МАДОУ «Детский сад № 8» не соответствует нормативным требованиям СП 59.13330.2016 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Не обеспечивает соответствие критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности инвалидов и МГН. А также не реализована ст. 15, ФЗ от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

МАДОУ «Детский сад № 8» нуждается в проведении ремонтных работ по адаптации объекта для оказания услуг разным категориям инвалидов и МГН. Техническое решение по адаптации объекта для оказания услуг инвалидам возможно в период проведения текущего и капитального ремонта. Рекомендации по устранению выявленных нарушений прописаны в Результатах обследования (приложения 1,2,3,4,5,6). Рекомендовано назначить ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, провести инструктаж персонала по вопросам связанным с организацией и обеспечением доступности услуг для инвалидов.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий Ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ.

в рамках исполнения _____ проект в разработке _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-И.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____
не размещена _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «03» июля 2019г.
2. Акта обследования объекта: от «03» июля 2019 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Мараджалиева М.В. ИИФ Заведующий
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Комиссия _____

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

Степанова И.В. ИИФ
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведующий кабинетом Анурова И.В. ИИФ
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель комитета ИИФ Мамин
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель ИИФ Корсаева
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Сахалинская региональная общественная
организация помощи детям
с особенностями психоречевого развития
и их семьям «Надежда»



Приложение 1

к Акту обследования к паспорту
доступности от «03» июля 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Вход на территорию не оборудован элементами информации об объекте. Не обеспечена система средств информационной поддержки и навигации на входе. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели перед входом на территорию.	К,О,С,Г,У	Оборудовать вход на территорию доступными элементами информации об объекте. Обеспечить систему средств информационной поддержки и навигации на входе. Установить тактильно-контрастные указатели перед препятствием (калиткой).	Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,3	На пути движения по территории отсутствует тактильно-контрастные указатели направления движения. Покрытие переходных дорожек, тротуаров не имеет твердую, ровную поверхность.	С	Оборудовать пути движения по территории тактильно-контрастными указателями направления движения. Покрытие переходных дорожек, тротуаров должно быть из ровными твердых материалов.	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						

1.5	Автостоянка и парковка	есть		4	На парковке нет выделенных стояночных мест для инвалидов, отсутствует дорожная разметка.	К, О, С, Г, У	На стоянке транспортных средств, следует выделить не менее одного расширенного машино-места (6,0 х 3,6 м.) для инвалидов. Обозначить место стоянки для инвалидов знаками и дорожной разметкой. Стоянка должна быть вблизи входа в ОСИ не далее 50 м.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (К, О, С, Г, У)		1, 2, 3, 4	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию выполнена с нарушением требованиям СП 59.13330.2016 п.5.1.1, п.5.1.3, п.5.1.10, п.5.1.11, п.5.2.1, п.5.2.4 актуализированная редакция СНиП 35-01-20

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту
доступности от «03» июля «2019 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед началом лестницы, на первой и последней ступеньках. На поступях краевых ступеней нет противоскользящих полос контрастных с проступью ступени. Ступени имеют разную высоту. Перила не имеют закругленное окончание, выступающее за приделы ступеней на 0,3 м.	К,О,С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Установить поручни круглого сечения по обеим сторонам лестницы, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м. и иметь травмобезопасное исполнение.	Ремонт текущий

2.2	Пандус (наружный)	нет		Лестницы не дублированы пандусом или подъёмным устройством.	К,О	Установить пандус.	Ремонт капитальный
2.3	Дверь (входная)	есть	6	Нет информации об ОСИ. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина 0,78 м.(норма0,9 м.-1,2 м.). Порог 0,05 м.	К,О,С,	Разместить информацию об ОСИ, дублируя шрифтом Брайля. Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели, занизить или убрать порог до менее 0,014 м.	Ремонт текущий
2.4	Тамбур	есть	7,8	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Размеры тамбура менее 2,45 м. х 1,6 м.. Порог более 0,014 м.	К,О,С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Занизить до менее 0,014 м. или убрать порог.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С,Г,У)		5,6,7,8	Ремонт текущий Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание выполнен с нарушением требованиям СП 59.13330.2016 п.5.1.10, п.5.1.12, п.6.1.5, п.6.1.8, п.5.1.14, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.10, 6.2.11 актуализированная редакция СНиП 35-01-2

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту
доступности от «03» июля 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (катего рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9,10	Содержание Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На пути движения отсутствуют указатели направления движения	С	Установить предупреждающие и направляющие тактильно-контрастные указатели.	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		11,12	На лестнице отсутствуют поручни с двух сторон. Существующий поручень не имеет круглого сечения и не выступает на 0,3 м. после окончания лестничного марша. Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Не нанесена одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью	О,С	Установить поручни круглого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. по обеим сторонам лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиной марша лестницы 0,3 м. и иметь травмобезопасное исполнение. Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На	Ремонт текущий Ремонт капитальный

					ступени. Ступени разной высоты. Не организована возможность для перемещения инвалидов на креслах-колясках.				проступи краевых ступеней лестничных маршей нанесены одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет								
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет								
3.5	Дверь	есть	9		Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверного полотна менее 0,9 м., порог более 0,014 м.	К, О, С		Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,9 м. Занизить или убрать пороги.	Ремонт текущий	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	13, 14, 15, 16		Отсутствует световая сигнализация. Нет тактильно-контрастных указателей направления движения. Текстовая часть плана эвакуации не дублируется точечным шрифтом по системе Брайля. Ширина дверного полотна 0,78 м. -0,8 м.. Пороги до 0,05 м.	К, С, Г		Установить световую сигнализацию. Установить тактильно-контрастные указатели направления движения. Текстовая часть плана эвакуации должна быть продублирована точечным шрифтом по системе Брайля. Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,9 м. Занизить или убрать пороги.	Ремонт текущий Ремонт капитальный	
	ОБЩИЕ требования к зоне									

II Заключение по зоне:

Состояние доступности*

Приложение

Рекомендации

Наименование структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С) ДУ (Г,У)		9,10,11,12,13,14,15,16	Ремонт текущий Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания выполнены с нарушением требованиям СП 59.13330.2016 п.5.1.10, п.6.2.1, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.8, п.6.2.19, п.6.2.29, п.6.5.2, п.6.5.4. актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту
доступности от «03» июля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверного полотна 0,8 м. Порог более 0.014 м. (в блок размещения психолога, логопеда, изостудии-0,04 м., группа 0,05 м.). Отсутствуют информационные таблички, о назначении зон, выполненные точечным шрифтом по системе Брайля.	К, О, С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,9 м. Занизить или убрать пороги. Разместить информационные таблички, о назначении зон, выполненные точечным шрифтом по системе Брайля.	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		24, 25, 26, 27	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверного полотна	К, О, С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Ширина дверных	Ремонт текущий

									полотен должна быть не менее 0,9 м. Занизить или убрать порог. Разместить информационные таблички, о назначении зон, выполненные точечным шрифтом по системе Брайля.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет								
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	9,10,11,12		Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На проступях краевых ступеней лестничных маршей не нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Отсутствуют информационные таблички, о назначении зон, выполненные точечным шрифтом по системе Брайля.	К,О,С		Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели. На проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Разместить информационные таблички, о назначении зон, выполненные точечным шрифтом по системе Брайля.	Ремонт текущий	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет								

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	№ фото	

структурно-функциональной зоны			(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С) ДУ (О,Г,У)	9,10,11,12, 17,18,19,20, 21,22,23, 24,25,26,27	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания выполнена с нарушением требованиям СП 59.13330.2016 п.5.1.10, п.6.2.1, п.6.2.3, п.6.2.4, п.6.2.8, п.6.2.29, п.6.5.3, п.6.5.4 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту
доступности от «03» июля 2019 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		28,29, 30,31	Ширина дверного полотна 0,7 м. менее нормативного 0,9 м. Отсутствуют информационные таблички, о назначении зоны, выполненные точечным шрифтом по системе Брайля.	К,О,С	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		12				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О,С,Г,У)		28,29,30,31	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиеническая зона не соответствует требованиям СП 59.13330.2016 п.5.1.10, п.6.3.3, п.6.3.6, п.6.3.9 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту
доступности от «03» июля 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Виды работ	
6.1	Визуальные средства	есть		8,9,13,14,15,16,17,24	Нет информации об ОСИ на путях движения к объекту. Отсутствуют на всех зонах оказания услуг контрастные указатели. Нет световой сигнализации.	Значимо для инвалидов а (категория)	Расширить спектр визуальной ориентации во всех зонах ОСИ, а так же на путях к ОСИ.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует звуковая информационная система.	С,Г	Установить звуковые средства информирования.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют на всех зонах оказания услуг тактильно - контрастные предупредительные и направляющие указатели. Отсутствуют информационные таблички, о назначении зон, выполненные	С.	Оборудовать все зоны ОСИ тактильно - контрастными указателями и информационными табличками,	Ремонт текущий

					точечным шрифтом по системе Брайля.		выполненными точечным шрифтом по системе Брайля.
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации
		№ на плане	№ фото	
Структурно-функциональной зоны				
Системы информации на объекте	ДЧ-И (С) ДУ (К,О,Г,У)		8,9,13,14,15,16,17,24	<p>Рекомендации по адаптации (вид работы)**</p> <p>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ</p> <p>Ремонт текущий</p>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте не соответствует требованиям СП 59.13330.2016 п.5.1.10, п.6.5.1, п.6.5.2, п.6.5.3, п.6.5.4, п.6.5.5, п.6.5.6, п.6.5.7, п.6.5.8, п.6.5.9 актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.